
長さ変化用供試体作製に関する注意事項


長さ変化用型枠



ゲージプラグ





ゲージプラグ収納袋



長さ変化用供試体作製に関する注意事項 ゲージプラグの取付け








長さ変化用供試体作製に関する注意事項 供試体作製








長さ変化用供試体作製に関する注意事項 型枠の脱型








長さ変化用供試体作製に関する注意事項

供試体番号の記入



型枠の清掃・組立て

- ・型枠の清掃は、付着したコンクリートを落とす のみで結構です。
- ・剥離剤等も塗らないで良いです。



・固定ビスの締め付けは、指で締まる程度の仮組で結構です。

(試験場にて再度組立て直します。)